

风电叶片制造工艺有哪些？

叶片一般是用玻璃钢或高纤维树脂材料做成的，先做一半然后做另一半，最后将两半合起来，用特殊的焊接工具焊起来，用声波检查仪检查是否有没有焊接好的地方，做好三个叶片后，需称每个叶片的重量，确保三个叶片重量一致，这样才能保证在运行中的受力平衡！

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/3672.html>